

防草ブロック（中央分離帯ブロック）経年変化調査2回目

発注先 館林土木事務所
現場 122号バイパス工事
施工時期 2015年3月
撮影時期 2015年9月4日



- ・ 施工後分離帯部状況
6ヶ月後状況防草ブロック
施工箇所は雑草なし



- ・ 雑草植生状況
経年変化6ヶ月後に於いて防草ブロックについては雑草はありませんが、防草機能なしの反対側では雑草が数か所生え始めておりました。

